



19. Mai 2018

## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Mesocco/GR, 29. März 2017, 16:45 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** OE-XSP

**Muster:** Airbus Helicopter, AS 332 L1

**Halter:** Heli Austria GmbH, 5600 St. Johann im Pongau, Österreich

**Eigentümer:** -

**Pilot:** Österreicher, Jahrgang 1977

### Flug:

**Flugregeln:** VFR

**Betriebsart:** Arbeitsflug

**Startort:** Gelände

**Ziel:** Gelände

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Nicht beschädigt

**Drittschaden:** Keiner

**Kurzbeschreibung:** Beim Ablegen einer Last bestehend aus zwei Baumstämmen, löste sich das 50 m lange Gehänge vom Sicherheitslasthaken des Dämpferelements und fiel auf den Abladeplatz. Der Sicherheitslasthaken war vom Typ LHW-13-10.

**Untersuchungsleiter:** Michael Flückiger

**Bordpapiere:** Nicht eingezogen

**Lizenz ausgestellt durch:** Austro Control



A&H ENG